



**Inter Science  
Ltda.**

**Informe de Kardex**

**Nº 002176**

**Asignado a:** Por asignar

**Area:**

**Cliente:** Hospital Agramont

**Ciudad:** Ciudad de La Paz

**Responsable:** Hospital Agramont

**Dirección:** El Alto Calle 11 N 4035

Zona: Villa Dolores

**Equipo / Marca / Modelo:** - - EPOC NXS HOST - 544DRoW

**Contador / Hrs.:**

**Serie:**

**Teléfono:** 2822822

**Fecha programada:** 29/10/2025

**Hora programada:** 10:06

**HISTORIAL DE NOTAS DEL PRODUCTO**

<b>Tipo</b>	<b>Usuario Asignado</b>	<b>Nota</b>	<b>Descripción</b>	<b>Fecha Realización</b>	<b>Contacto</b>
NOTA	Adriana Gonzalez <small>Creado: 04/10/2025</small>	Revisión eCL8000- Hosp. Agramont	No calibran pruebas directas. Resultados de Cals con señales más del doble de lo esperado. Se verifica que cliente trabaja las pruebas sin problemas.	15/10/2025 15:20	