



Informe de Servicio

Nº 000575

REPORT Quality code

Asignado a: Henry Clavijo Mayta		Area: Laboratorio	
Cliente: HODE Hospital materno infantil La Paz		Ciudad: Calle Rep. Dominicana E/ Villalobos y Lucas Jaimes	
Responsable:		Dirección: Calle Rep. Dominicana E/ Villalobos y Lucas Jaimes	
Equipo / Marca / Modelo: Analizador - Snibe - Maglumi 800		Contador / Hrs.:	
Serie: 1001010012022000069		Teléfono:	
Fecha programada: 04/09/2025		Hora programada: 09:30:00	
Descripción del problema: visita técnica revisión de equipo			
Dentro de garantía: No		Fecha de conclusión: 25-08-2023	
Tipo de Servicio			
Visita Técnica		<input checked="" type="checkbox"/>	Revisión de LC y BGW, Revisión de alarmas, Limpieza de analizador
		<input checked="" type="checkbox"/>	
Otros:			
Descripción servicio realizado: Limpieza de cámara Limpieza y lubricación de mecanismo Prueba de sistema			
Material Utilizado			
Código	Descripción		Cant.
Impresión técnica / recomendaciones: Realizar los mantenimientos diarios semanales y mensuales			
Inicio del servicio		Fin del servicio	
Fecha:	2025-09-04	Fecha:	2025-09-04
Hora:	09:34:22	Hora:	11:34:22
Comentario del responsable: No hay recomendación			
¿Se ha informado el estado inicial del equipo / instrumento al cliente?		<input type="text" value="Realizado"/>	Responsable del servicio
¿Se ha informado al cliente de las acciones tomadas?		<input type="text" value="Realizado"/>	
¿Se han hecho los registros en la bitácora del equipo?		<input type="text" value="Realizado"/>	
Fecha de la próxima visita		<input type="text" value="2025-09-18"/>	
Estado final del equipo: _____ Operativo_____		Vo. Bo. Firma del cliente	
Estimado cliente: por favor tomar nota que al firmar este formulario acepta las condiciones del mismo.			