



Imemed
Importaciones
Exportaciones

Orden de Servicio Técnico

Nº 001945

Asignado a: Miguel Mariscal Menece	Ciudad: Santa Cruz de la Sierra				
Cliente: Centro de Salud Integral Nuestra Señora del Rosario <i>Centro de Salud Integral Nuestra Señora del Rosario</i>	Dirección: WARNES - Calle Bolívar esq. Campodonico				
Responsable:	Área: Emergencias				
Equipo / Marca / Modelo: ECÓGRAFO ESTACIONARIO - ESAOTE - MYLAB X6	Contador / Hrs.:				
Serie: 301997	Teléfono:				
Fecha programada: 21/10/2025	Hora programada: 15:00:00				
Descripción del problema: Revisión de Ecografo C.S.I. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, tiene problemas en el teclado se hará las pruebas con un teclado nuevo					
Dentro de garantía: No	Fecha de conclusión: 13-10-2025				
Tipo de Servicio					
Preventivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Sin problemas	<input checked="" type="checkbox"/>		
Otros:					
Certificación de aprobación					
Dirección IP	Fecha	Dispositivo	Aprobación	Firma	Celular médico
-	-	-	No	-	-

Realizado por:
Miguel Mariscal Menece

Recibido por:

Fecha:
21/10/2025